


# 保全课2023年3月12日700斜板沉降池无法正常排泥应急演练



员工巡检时发现700斜板沉降池无法正常排泥



初步判定为槽体底部排泥管道堵塞



员工先将曝气管用软管连接镀锌管对准无法排泥阀的入口处进行曝气，将底部沉积污泥曝松散，然后再进行正常排泥操作，但任无法正常排泥



员工关闭排泥管手阀



拆掉电动阀门，将工水与排泥管连接，进行反冲洗，同时配合入口处曝气，重复几次后管路疏通，排泥正常